

陕西省高速公路路政执法总队第九支队

“双随机、一公开”检查结果公示表

检查人员	李春锋	第九支队 执法证编号	27000017722
	王兆峰		27000017728
	谭周勤		27000017742
	吴文升		27000017729
检查时间	2025 年 1 月 17 日		
监管对象	陕西高速电子工程有限公司、陕西省交通广告传媒公司		
检查内容	高速公路涉路施工、非公路标志牌许可、大件运输护送		
检查结果	高速公路涉路工程设施监管：G65 包茂高速 K1112+500-K1190+687（流水东至巴山段）无涉路许可工程施工。在上行 K1175+600 对养护施工进行检查，施工单位为陕西高速电子工程有限公司，施工内容为隧道口外约 100 米距离配电房日常检修，该施工单位于 1 月 6 日已在二大队报备，养护作业报备表编号为总队第九支队二大队日养〔2025〕2 号，与二大队签订了《安全承诺书》，执法人员在日常执法检查中对施工情况开展事中、事后监管，施工单位能够按照审批的《施工方案》进行施工作业。但存在移动养护作业车停放不规范问题，已进行现场批评教育，现场整改。		
	高速公路非公路标志牌许可监管：抽查辖区 K1119+550M、K1169+100M 已投入使用的陕西省交通广告传媒有限公司管理的非公路标志牌两处，跨线广告牌广告布设完整，能够进行刷漆防锈、螺丝加固等日常维护，未发现有破损、脱落等情形。但 K1119+550M 处跨线桥原安装的防抛网养护公司未进行日常维护，铁制的支撑杆已生锈断裂，存在掉落的风险，已即刻向二大队反馈，要求大队及时向养护管理中心隐患告知，跟进整改。并要求二大队在节前对辖区跨线桥安全设施及广告牌进行一次全面隐患排查。		
	大件运输护送监管：检查人员对包茂高速安康南服务区、紫阳南服务区及流水东至毛坝收费站间路段进行监督检查，未发现有大件运输车辆。		
其它事项	二大队辖区无大件运输企业。		

检查组负责人：王兆峰