



陕西省高速公路路政执法总队第十支队

“双随机、一公开”抽查结果公示表

第十支队 检查人员	陈文亮	执法证编号	27000017772
	古振军		27000017773
	邵亮		27000017801
检查时间	2025 年 8 月 7 日		
监管对象	省路政执法总队第十支队三大队管辖路段（G70 福银高速 K1474+000-K1527+600；G4015 丹宁高速丹凤至山阳段 K00+000-K38+521）相关监管单位		
检查内容	针对在抽查路段上擅自涉路施工、非公路标志牌、大件运输车辆违法行驶高速公路，养护作业未按程序报备，恶劣天气条件下实行分段联合巡查工作情况开展监管工作。		
检查结果	高速公路涉路施工及养护作业监管： 2025 年 8 月 7 日，对 G70 福银高速下行 K1510+400-K1510+250 范围内高速公路养护作业进行检查，检查范围内应急车道陕西交控工程技术有限公司正在进行日常养护作业，该单位已按要求在三大队办理养护报备手续，施工现场规范合法，秩序良好，安全员、警示标志均按要求设置，检查组要求施工人员在后续施工中继续按照标准要求规范操作，确保安全；对三大队辖区涉路工程设施进行检查，G70 福银高速 k1479+840 处西成铁路客运专线陕西有限责任公司建设的西十高铁漫川关特大桥，经检查，桥体外观未见明显开裂、严重剥落、露筋锈蚀、变形、位移或渗水等影响结构安全的损伤，该高铁线路目前未通车运行。检查时，未发现影响公路通行安全的明显外观缺陷或异常。		

检查结果	高速公路非公路标志监管: 对G70福银高速K1474+000-K1527+600路段内陕西交通广告传媒有限责任公司设置的非公路标志牌进行检查,所检查广告牌版面完好,无破损,无剥落,未发现安全隐患。
	大件运输车辆监管: 本次监管所涉路段山阳东服务区、天竺山服务区、及相关收费站内均未发现大件运输车辆和违法超限的车辆运输车。
	分段联合巡查工作情况: 经检查,三大队已联合辖区内商洛市高速交警大队西山中队、陕西交控集团运营管理公司商漫分公司山阳养管中心、、陕西交控集团运营管理公司商漫分公司漫川养管中心、陕西丹宁东高速公路有限公司陕西交控丹宁东管理中心共同制定恶劣天气分段巡查工作实施方案和工作细则,历史预警信息情况下,三大队积极联系交警启动联合巡查,经交警研判后目前暂未启动分段巡查,三大队按要求自行加密巡查频次,确保预警期间辖区路段安全通畅。
其它事项	无

检查组负责人:

